

Holmen tilsyn oktober 2015

Dato	Virker	Halvt stoppet	Stoppet	Kommentar
1-10-15				Der arbejdes på nyt ændret udløb.
6-10	X			Vind fra sydøst.
7-10	X			Vind fra sydøst.
8-10	X			Vind fra sydøst.
10-10			X	Vind fra sydøst. En del sten flyttet igen.
12-10			X	Vind fra sydøst. Stadig stoppet, så udløbet har jeg gravet fri med håndkraft.
13-10	X			Vind fra øst.
15-10	X			Vind fra øst.
17-10	X			Vind fra øst.
19-10	X			Vind fra øst.
22-10			X	Vind fra vest syd vest.
23-10			X	Blæst fra vest .Storebælt løber ind i cementkummen og videre i holmen ,fordi kontraklappen er ude af funktion.
24-10			X	Vind fra vest nord vest .Højvande i cementkumme.
25-10			X	Vind fra vest.
26-10			X	Vind fra øst.
27-10			X	Vind fra øst.
28-10			X	Vind fra sydøst.
30-10			x	Vind fra øst . Rendegraver fra kommunen har i dag forsøgt at rense udløbsrøret. Det er stoppet i den nymonteret bøjning ,men det lykkedes ikke.
				Det er heldigt at vi ikke har fået meget regn i oktober

Med venlig hilsen

Jørgen Olsen

Frøkær 1,

4480 St. Fuglede