Holmen tilsyn

maj 2015

Dato	Virker	Halvt stoppet	Stoppet	Kommentar
11-5-15			X	Vind fra S-vest, Pinde i kontraklap,gravet fri med håndkraft.
13-5		X		Vind fra vest.Pinde i kontraklap.
14-5			X	Vind fra vest.Pinde i kontraklap,Gravet fri med hånd.
17-5			X	Blæst fra vest.
23-5			X	Vind fra vest.Pinde i kontraklap.
25-5			X	Svag vind fra vest.Pinde i kontraklap.Vandhøjde 3/4 i udløbsrør.
28-5			X	Vind fra vest .Pinde i kontraklap.Vandhøjde ¾ i udløbsrør.
30-5			X	Blæst fra vest.Vandhøjde ½ i udløbsrør.