Holmen tilsyn februar 2017

Dato	Virker	Stoppet	Kommentar
Fredag d. 3 - 2	X		Vind fra sydøst.
Søndag d. 5 - 2	X		Vind fra øst.
Onsdag d. 8 - 2	X		Vind fra øst. Holmen afvander meget langsomt.
Torsdag d. 9 - 2	X		Svag vind fra øst
Søndag d.12 - 2	X		Vind fra sydøst.
Tirsdag d.14 - 2	X		Svag vind fra øst.
Torsdag d.16 - 2	X		Vind fra vest – sydvest.
Fredag d. 17 - 2	X		Vind fra vest. Kommunen har gravet lidt med rendegraver.
Mandag d.20 - 2	X		Vind fra vest.
Onsdag d. 22 - 2		X	Blæst fra vest. Udløbet er sandet til med sand og småsten.
Torsdag d.23 - 2		X	Blæst fra vest .Vandhøjden i cementkummen er over overkant af udløbsrør
Fredag d.24 - 2	X		Vind fra vest- nordvest . Kommunen har gravet udløbet fri.
Søndag d. 26 - 2	X		Vind fra vest.
Mandag d.27 - 2	X		Vind fra vest. Udløbet er gravet fri med skovl.
Tirsdag d. 28 - 2	X		Vind fra vest – sydvest. Langsom udløb fra holmen.