Holmen tilsyn Februar 2019

Udløbet dato.	Virker	Stoppet	Kommentar
Lørdag d. 2 - 2	X		Svag vind fra øst. Udløbet blev renset fredag.
Mandag d. 4 - 2	X		Vind fra sydvest. Meget langsom udløb.
Torsdag d. 7 - 2		X	Vind fra syd. Det hele er sandet til.
Fredag d. 8 - 2	X		Vind fra sydvest. Meget langsom udløb, pga. udløbsbøjningen desværre også vender mod sydvest.
Søndag d. 10 - 2		X	Vind fra sydvest. Nu er det hele sandet til igen.
Tirsdag d. 12 - 2	X		Vind fra nordvest. Udløbet er selv kommet i gang pga. vandtryk fra holmen.
Onsdag d. 13 - 2	X		Vind fra vest- nordvest, meget langsom udløb.
Torsdag d. 14 - 2		X	Vind fra vest. Det hele er sandet til pga. lavvande i holmen.
Fredag d. 15 - 2	X		Vind fra vest. Kommunen har renset udløbet fri. Langsom udløb.
Mandag d. 18 - 2		X	Vind fra sydvest. Udløbet er helt stoppet igen.
Fredag d. 22 - 2	X		Vind fra sydøst. Kommunen har gravet udløbet fri.
Søndag d. 24 - 2	X		Svag vind fra vest. Langsom udløb.
Tirsdag d. 26 - 2	X		Svag vind fra vest. Langsom udløb.
Onsdag d. 27 - 2	X		Svag vind fra vest. Langsom udløb.
Torsdag d. 28 - 2		X	Vind fra vest.
			.Hilsen Jørgen.