


Bilag: Problemer for sommerhusejere med afvanding fra Holmen

Selv efter et tørt forår giver nogen regn i maj problemer for sommerhus ejere på lavt placerede parceller.



selvom der inden for de eneste 10 dage har været niveauer ved vandstandsloggeren på under 0,15 altså 0,2 under det minimum 0,35 m plus den overhøjde (0,05 til 0,15 ?) vandstrømmen vil give. Det vil formegentlig give 0,35 – 0,50 i regnfyldte perioder.



Diagrammet er fremstillet automatisk og data er ikke kontrolleret for eventuelle målerfejl.