

## Holmen tilsyn

Januar 2015

Dato	Virker	Halvt stoppet	Stoppet	Kommentar
1.1.2015	X			Vind fra vest
3.1.			X	Blæst fra vest 10cm. over udløbsrør i betonkumme.
4.1.		X		Blæst fra vest udløbsrør i betonkumme fyldt.
5.1	X			Svag vind fra vest
7.1	X			Vind fra vest
8.1	X			Vind fra vest
10.1			X	Storm fra vest 15 cm. over udløbsrør i betonkumme.
11.1			X	Storm fra vest 15 cm. over udløbsrør i betonkumme.
13.1		X		Let vind fra vest 15 cm. over udløbsrør i betonkumme
15.1	X			Blæst fra syd fuld tryk på udløb (uden hjælp)
18.1	X			Vind fra vest.
19.1	X			Let vind fra vest.
21.1	X			Let vind fra vest.
26.1	X			Vind fra vest
27.1	X			Vind fra vest
29.1	X			Vind fra vest
31.1	X			Vind fra vest